MST Landtechnik GdbR · Winzerstraße 9 ·79235 Vogtsburg

Neukunde

MST-Landtechnik - Meisterbetrieb
Markus und Stefan Trogus GbR
Winzerstraße 9
D-79235 Vogtsburg / Burkheim
Telefon: 0173/3107449
Fax: 07662/1237

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht	Unser Zeichen, Unsere Nachricht	Telefon, Name	Datum
	MT	07662-1237 / Trogus Markus	30.10.2012

Zylinder und Kolben

Sehr geehrter Kunde,

aufgrund der Tatsache, dass der Zylinder am Motor liegend angeordnet ist, nutzt sich der Zylinder sowie der Kolben im unteren Bereich stärker ab, als an den anderen Stellen.
Ursache ist die Schwerkraft, welche einen einseitigen Verschleiß an der unteren Lauffläche verursacht.

Mit einem Innenmicrometer für Bohrungsdurchmesser, lässt sich der Verschleiß an den genannten Flächen im Zylinder sehr genau nachweisen.
Ebenso sieht man im unteren Bereich am Kolben meistens Kratzer oder Ruß welcher sich in diesem Kolbenbereich niederschlägt.

Wenn Sie nun nur den Kolben erneuern, bringt das zwar einen Erfolg, jedoch ist dieser nicht wesentlich. Die Kompression erhöht sich etwas und der Mäher läuft eventuell auch wieder gut an.

Fraglich ist ob er dauerhaft die geforderte Leistung bringt.

Meistens ist es so, dass der Mäher nach 20 bis 30 Minuten aus geht und sich nicht mehr starten lässt. Man zieht vergeblich am Starter bis das Starterseil reißt, oder das Aluminiumgehäuse des Getriebes bricht auf dem der Starter verschraubt wird.

Unsere Firma ist daran interessiert, dass Sie als Kunde zufrieden sind und dauerhaft eine Freude am Ihrem reparierten AS-Mäher haben. Daher kann ich Ihnen als Mechaniker Meister nur eine Empfehlung aussprechen.

Entscheiden Sie sich für den Zylinder und Kolben im Tausch, oder für einen Neuzylinder mit Kolben. Nur so ist Ihr Mäher fit und bleibt über viele Jahre hinweg ein treuer, funktionstüchtiger Mäher.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Trogus

Postbank AG, Filiale Stuttgart
Konto Nr. 112407704
BLZ 600 100 70
SWIFT-Adresse PBNKDEFF
IBAN DE06 6001 0070 0112 4077 04

MST-Landtechnik
Markus und Stefan Trogus GdbR
Steuernummer: 07078/00379
USt.ID-Nr.: DE 814 674 659

Geschäftsführer:
Markus Trogus
Stefan Trogus