

# Service-Bulletin

## Ersatzteil Informationen



<b>Betrifft</b>	Schnorchelfilter	<b>Herausgegeben</b>	AS-Motor Service
<b>Serie</b>	AS 63, AS 65	<b>Datum</b>	14.08.2019
<b>Betroffene Modelle</b>	AS 63 2T ES, AS 65 2T ES	<b>Ende Aktion</b>	
<b>Betroffenes Teil</b>	Stufe 5 Schnorchelfilter		






**Ursache:**

Mit der Einführung der Abgasstufe 5, wurden die Filtergehäuse geändert.

**Lösung:**

Modell	Bild	Seriennummer	Artikelnr.
AS 65 2T ES	<b>1</b>	bis s/n 027119010002	G06705001
AS 65 2T ES St V	<b>2</b>	ab s/n 035219010001	G06705002
AS 63 2T	<b>3</b>	bis s/n 027016100057	G60005001
AS 63 2T	<b>4</b>	ab s/n 027016100058 bis s/n 027019060112	G60005002
AS 63 2T ES St V	<b>5</b>	ab s/n 034619070001	G60005003

Die Schnorchelfilter können in PAM unter Zubehör bestellt werden.



Service Bulletine sind KEINE Gewährleistungsgenehmigungen zum Aktualisieren von Maschinen.