

Service-Bulletin



Technische Informationen



Betrifft	Vergaserprobleme	Herausgegeben	AS-Motor Service
Serie	AS 165 2-Takt	Datum	10.12.2018
Betroffene Modelle	Alle Vergaser	Ende Aktion	
Betroffenes Teil	Vergaser		

Ursache:

Unregelmäßiger Lauf, schlechte Leistung kann durch verschiedene Faktoren hervorgerufen werden



Lösung:

Unregelmäßige Drehzahl, Drehzahlschwankungen [Pfeile]:

- Luftregulierschraube nach Werkstatthandbuch einstellen. **1**
- Reinigen des Vergasers und auf Dichtheit prüfen. ACHTUNG Papierdichtung. **2**
- Dichtheit des Deckels der Bypassbohrungen prüfen. **3**
- Ca. 1 mm spiel zwischen Radius, Drosselhebel und Windfahne.
- Korrektes Luftfiltergehäuse einbauen. (Service Bulletin AS 510 Luftfiltergehäuse mit oder ohne Fase)
- Windfahne ab Anschlag auf die 5. Kühlrippe bei Standgas einstellen.

Keine Leistung:

- Original Luftfiltergehäuse nach Gerätevorschrift einbauen.
- Dichtheit Ansaugwege nach dem Vergaser (Schnorchel, Luftfiltergehäuse)
- Funktion und Einstellung der Sperrklappe (KAT) am Ansaugstutzen prüfen. **4**
- Wellendichtringe Kurbelwelle auf Dichtheit prüfen (Ansaug bei laufendem Motor schliessen)
- Kolbenfresser, verklebte Kolbenringe, Einbauspiel 8-9/100
- Mischung 1:50 max 1:100, Benzin altert, nur Synthetisches 2-Takt Öl verwenden.
- Sauberkeit bei Motorabdeckung und Luftfilter prüfen.
Kann zu schlechter Kühlung und schlechte Luftzuführung führen.

Service Bulletine sind KEINE Gewährleistungsgenehmigungen zum Aktualisieren von Maschinen.